

Yrkesinsp. Sten Eriksson
Yrkesinspektionen
Göteborg

23/8-73.

Angående inträffat olyckstillbud å Trailer Express den 21/8-73.

Vid lastning/lossning av uppställd trailer med lastbrygga kom trailern i rullning så att trucken blev hängande mellan fordonet och lastbryggan. Orsaken var den, att fordonet inte blivit tillfredsställande bromsat vid uppställning.

För att förebygga ett upprepande torde det vara nödvändigt att ge information och anvisningar om hur ett fordon skall uppställas och bromsas vid lastning/lossning.

Då denna form av lastning/lossning förekommer i stor utsträckning på terminalerna, förväntar vi oss att omedelbara åtgärder vidtages för att förhindra ett upprepande.

Svenska Hamnarbetarförbundet Avd. 4

Karl-Axel Kandevis

1 ex. för kännedom till:
Göteborgs Hamnarbetskontor