

Sven Persson

B-I Grundius

A Stenberg

F Karlsson

Noteringar gjorda vid genomgång efter Yrkesinspektionens årliga inspektion av anläggningen i Skandiahamnen 1974.09.16.

### 1. Renhållningen.

Denna punkt har varit uppe tidigare och man kunde konstatera en förbättring. Större föremål träbitar etc kan plockas upp, men damm, sand, plastkuler m.m. är ett större problem. Yrkesinspektören föreslår ett anskaffande av en mobil sopmaskin, som suger upp skräpet. Denna maskin skall köra över de fria ytorna dagligen, där hanteringen är sådan, att en dålig renhållning kan förorsaka olycksfall.

### 2. Truckar.

- De äldre eltruckarna saknar skyddsbåge, men behöver inte åtgärdas beroende på att de skall bytas ut.
- Toyota 3-tonn saknar skyddsbåge. Skall åtgärdas. *+ ljud. + stål utbyta*
- Armstarken saknar värme och sitsen skall bytas ut.
- Sladden till laddaren för den höglyftande trucken skall kollas. Sladdens uppläggning ovanpå batterierna får inte förekomma.

### 3. Skyddsplåtar.

- Plåtarna vid trailerportarna är en olycksrisk. Det har inträffat olycksfall och insidenter såväl hos oss som i andra terminaler. Ett spår bör göras ca 1 m in i terminalen i vilket plåtarna läggs vid lastning och lossning. Plåtarna ligger då stadigt.
- Plåtarna vid järnvägsspåret ligger mycket ostadigt och på en mycket smal kant. Detta kan åtgärdas genom en träregel t.ex. 2" x 2".

### 4. Hygien.

En pissoir inrättas vid C-porten. Tvättmöjlighet skall finnas.

5. Förmanskontor och personalutrymmen skall inordningställas i samband med ombyggnaden av kontorslokalerna i Skandiahamnen. I detta sammanhang kommer ritningar tillställas personalen och skyddsombuden för yttrande enligt den nya lagstiftningen. Yrkesinspektionen kommer automatiskt att kopplas in i samband med ansökan om byggnadslov.

Hälsningar



+ stegas till frakten  
+ plåtar över motstånd säkring av batteriet.  
+ gift och brandgaser



ORT O DATUM  
Göteborg, 1974.09.17

BBB  
S17/54

FRÅN

Sven Persson

KOPIA TILL

B-I Grundius

TILL

A. Stenberg

E. Karlsson

Noteringar gjorda vid genomgång efter Yrkesinspektionens årliga inspektion av anläggningen i Skandiahamnen 1974.09.16.

### 1. Renhållningen.

Denna punkt har varit uppe tidigare och man kunde konstatera en förbättring. Större föremål träbitar etc kan plockas upp, men damm, sand, plastkulor m.m. är ett större problem. Yrkesinspektören föreslår ett anskaffande av en mobil sopmaskin, som suger upp skräpet. Denna maskin skall köra över de fria ytorna dagligen, där hanteringen är sådan, att en dålig renhållning kan förorsaka olycksfall.

### 2. Truckar.

- De äldre eltruckarna saknar skyddsåge, men behöver inte åtgärdas beroende på att de skall bytas ut.
- Toyota 3-tonns saknar skyddsåge. Skall åtgärdas.
- Armstarken saknar värme och sitsen skall bytas ut.
- Sladden till laddaren för den höglyftande trucken skall kollas. Sladdens uppläggning ovanpå batterierna får inte förekomma.

### 3. Skyddsplåtar.

- Plåtarna vid trailerportarna är en olycksrisk. Det har inträffat olycksfall och insidenter såväl hos oss som i andra terminaler. Ett spår bör göras ca 1 m in i terminalen i vilket plåtarna läggs vid lastning och lossning. Plåtarna ligger då stadigt.
- Plåtarna vid järnvägsspåret ligger mycket ostadigt och på en mycket smal kant. Detta kan åtgärdas genom en träregel t.ex. 2" x 2".

### 4. Hygien.

En pissoir inrättas vid C-porten. Tvättmöjlighet skall finnas.

5. Förmanskontor och personalutrymmen skall iordningställas i samband med ombyggnaden av kontorslokalerna i Skandiahamnen. I detta sammanhang kommer ritningar tillställas personalen och skyddsombuden för yttrande enligt den nya lagstiftningen. Yrkesinspektionen kommer automatiskt att kopplas in i samband med ansökan om byggnadslov.

Hälsningar