

P.M. fört vid skyddsronda å StA-terminalen den 16 april 1975.

Närvarande : S. Andersson  
O. Andersson  
S. Claesson  
D. Kastin  
B. Kärnbrink  
L. Hult

1. Dörr eller räcke mot färdriktningen vid containerkontrollen.
2. Lansentruckarna mycket dåliga och behöver en allmän justering, så att inte pedalerna hänger upp sig så att olyckor inträffar. Önskemålet är att de tas ur trafik, nya är beställda, leveranstid nästa möte.
3. J-tältet är mycket dragigt, behöver avskärmas.
4. Tallyhytter något större än de som nu användes.
5. Arbetsledarna skall informera arbetarna om att vara försiktiga vid containerhivning, och det skall ovillkorligen finnas en signalman.
6. Bore X, hängdäcket + hissen för evakuering.
7. Pallarna sorteras, dåliga kasseras eventuellt, nya sådana.
8. Översyn av all belysning inom området.
9. Scantic beläggningen behöver läggas om, durken är mycket hal vid regnväder.
10. Takluckan på tuggmastrarna skall gå att öppna. (C 14)
11. De nya tuggmastrarna bullrar, skall mätas.
12. Följebussen, laga dörrlåsen.
13. Konerna och wirarna på ACL-båtarna behöver sorteras och ersättas med nya. \*
14. Truck 237, avgasrör flyttas uppåt.
15. Imcorapport både på lossning och lastning eller något annat meddelande till arbetsledarna.