

Tidpunkt: 25/4

Arbetsplats: M/s Atlantic Cinderella. STA term.

Ärende: Rutinkontroll.... 1. Trasiga toppkoner och vires.
2. Oljigt och skräpigt bildäcken
3. Besvärande avgaser i bildäck.

Åtgärd: Avgasmätning genomfördes av Siri Rynander GHK.
(Mätningen uppvisade omkr. 50 ppm).
Surrningsmaterial som var bristfällig bortsorterades,
samt rengöring bildäcken påbörjat.

Skyddsombud: Åke Norrby.

Terminalchef: Bertil Kärnbrink. och Siri Rynander GHK.

Inspektör: Jansson GHK. Siri Rynander GHK.

Tidpunkt: 25/4

Arbetsplats: Scan Freight terminalen

Ärende: Eltruck utan separat handbroms användes.

Åtgärd: Trucken togs ur trafik.

Skyddsombud: Åke Norrby. Tommy Franklin

Terminalchef: Malmgren. Informationssektionen.

Skyddsingenjör: Rune Johansson och Inspektör S. Larsson GHK.

Tidpunkt: 6/5

Arbetsplats: STA terminalen

Ärende: M/s Scandic... Rolldäck är halt vid vått väglag.
M/s Bore XEvakueringen fr. undre bildäck ej tillfyllest.

- Rutinkontroll:... 1. Takluckor på en del tugmasters defekta
2. Surrningsmaterial ACL båtar bristfällig
3. Bullernivån H-serien är för hög.
4. Sigalmän för landkranar ej alltid tills
5. Lastpallar T-S defekta.
6. Belysningen ej tillfredsställande
i terminalen
7. Eltruckarna typ Lansen undermåliga.

Åtgärd: Terminalsdefen tillsgd.

Skyddsombud: Sven Klasson



AVD. 4

NORRA ALLÉGATAN 8

413 01 GÖTEBORG