

Att: Alf Johansson
Göteborgs Stuveri AB

30/1-78

Skysdörapport

Lundbyhamnen kaj 121 M/S Montevideo 20/1-78.

Luckorna i mellandäck inte säkrade. I en av luckorna bedrevs arbetet så långt upp i lucken, att hade den gått igen, kunde en mycket svår olycka inträffat.
Fartyget påbörjades den 19/1 med 5 tim. Övertid.


Lundbyhamnen kaj 120 M/S Brasilia den 20/1 kl. 7.30.

Luckorna i mellandäck inte säkrade, en lucka var säkrad med ett band. Signalhandskar inte uttagna till däcksgästerna.
Ett steg på landgången trasigt.
Efter påpekande rättades felaktigheterna till.

Lundbyhamnen kaj 120 M/S Vingaren den 26/1-78 kl. 7.30.

Mantåg runt luckorna i mellandäck inte tillfredsställande uppsatta, luckorna inte ordentligt säkrade, fartygsdäcket var inte rengjort från snö, lejdare saknades i en lucka.
Arbetet hade bedrivits dagen innan och med all sannolikhet kan man antaga att bristerna vad gäller mantåg och luckor även fanns då.

SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET
AVD. 4


.....
Karl-Axel Kandevis