



SVENSKA HAMNARBETARFÖRBUNDET

AVD.4 - GÖTEBORG

GÖTEBORG den 800321

Att: Vd Per Bjurström

Rapport om skyddsingripande och avställning av IMV s nya 20-40 fots kombinationsok topplift.

Torsdagen 800320 rapporterades till undertecknad att när en av slangarna i oket gått sönder under skevning av detsamma öppnades knasterna utan att operation därför hade vidtagits och en tomcontainer föll ur oket.

Test på torsdagskvällen visade att det som inte skulle kunnat hända var möjligt.

Tog omedelbart på kvällen kontakt med Bertil Ulriksson som vidtog åtgärder för genomgång av oken. Efter genomgång visade det sig enligt Astor Ankar att ett baktryck kunde påverka knasterna och att oken måste byggas om.

Våra frågeställningar är : Hur kunde dessa ok komma ut i produktionen?

Vilken teknisk potential finns i skyddskommitten?

Vad pysslar skyddskommitten med?

Högaktningfullt


Skyddsorganisationen

Svenska Hamnarbetarförbundet avd 4

Viking Bengtsson Huvudskyddsombud

Kopia: Yrkesinspektör Torsten Hartzell

BI 2050, 12 (dec 72)



113 01 Göteborg — Tel. 031/110 110, 13 23 47 — Postgiro 62 54 04-9