

Tidpunkt: 2/7.

Arbetsplats: M/s Fred Everard. Kajpl. 123.

Ärende: Under lastning av tunga maskiner, anbringades viren runt skarpa kanter på maskinerna utan att skydd användes för att skydda viren mot skada.

Åtgärd: Skyddsombudets uppfattning nonchanlerades av förmannen.

Skyddsombud: Carsten Jensen. Åke Norrby.

Arbetsledare: Bertel Andersson och Bjarne Lindholm.

Anteckning: Lindholm har beklagat det inträffade inför huvudskyddsombudet.

Tidpunkt: 3/7

Arbetsplats: M/s Sila Dan. Kajpl. 105.

Ärende: Rutinkontroll.... Skyddsnet saknades i lastlucka.

Åtgärd: Skyddsnet anbringades.

Skyddsombud: Åke Norrby.

Tidpunkt: 3/7

Ärende: Sammanträde med skyddsingenjör Siri Rynander.

Fick följande besked:

1... Mätningar avgaser på Atlantic Span

Resultat enligt Rynander:

Mätning utan fungerande fläktsystem = ca. 230 ppm.

-"- med -"- -"- = ca. 3 -5 ppm.

2. Yrkesinspektionens och AB Volvos mätningar angående besvärande rök av underredsmassan som smälter från avgasrör : Resultatet av mätningen: Ej hälsovådligt. Inga gränsvärden överskridna.

Skyddsombud: Åke Norrby.

Skyddsingenjör: Siri Rynander, GHK.



AVD. 4

NORRA ALLÉGATAN 8

413 01 GÖTEBORG